


Opgelet:




- * -Bedrijfstemperatuur: -20 - 40°C
- * -Onderbreek de stroomtoevoer alvorens te starten met installatie of onderhoud.
- * -Installatie of onderhoud dient uitsluitend uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien.
- * -Installeer deze lamp niet direct in of onder water om potentiële veiligheidsrisico's en elektrocutie te voorkomen.
- * -Wanneer de toegestane bedrijfstemperaturen worden overschreden kan het product beschadigen en de levensduur verkorten.
- * -Neem contact op met de fabrikant/ leverancier als u problemen ondervindt tijdens installatie.
- * -Zorg voor een betrouwbare aarding en installeer eerst de aarddraad. Als de aarding niet voldoende is, kan dit schade veroorzaken aan het product.


Hangende montage

Lees voor installatie de instructie

1




2



Extra 'breather' is niet standaard en dient los besteld te worden.

3



EU market:

1. Bruinedraad – L1/fase
2. Groen/gele draad – PE
3. Blauwe draad – N/nul
4. Zwarte draad – L2/DIM+/DA+
5. Grijs draad – L3/DIM-/DA-

A: Pendel-installatie

Stap 1




Spare Parts

1.	IP69K Waterprooflight	1stuks
2.	Ophangbeugels	2stuks
3.	Bevestigingschroeven voor ophanging	2stuks
4.	Bevestigingsmoeren voor ophanging	2stuks
5.	Ophangkabels	2stuks
6.	Ophanging vaste busen	2stuks
7.	Zelf tappende schroeven	2stuks
8.	Moeren	2stuks
9.	Pluggen	2stuks


Controleer de onderdelen vóór installatie.

Stap 2



B: Plafond installatie

Stap 1



Spare Parts

1.	IP69K Waterprooflight	1stuks
2.	Ophangbeugels	2stuks
3.	Zelftappendeschroeven	2stuks
4.	Rubber ringen	2stuks
5.	Pluggen	2stuks


Controleer de onderdelen vóór installatie.

Stap 2




Onderbreek de stroomtoevoer, verbind daarna pas de kabel.

Stap 3



Monteer de ophangbeugels

Stap 4



Plaats de IP69K Waterprooflight in de ophangbeugels en bepaal stralingshoek. Sluit daarna de ophangbeugels.